

C.A 10141



Leitfähigkeitsmessgerät

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Kauf dieses **Leitfähigkeitsmessgeräts C.A 10141** entgegengebracht haben.

Um die optimale Benutzung Ihres Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie:

- diese Bedienungsanleitung **sorgfältig zu lesen**
- und die Benutzungshinweise **genau zu beachten**



Praktischer Hinweis oder guter Tipp.



Batterie



Die Lebenszyklusanalyse des Produkts gemäß ISO14040 hat ergeben, dass das Produkt als recyclingfähig eingestuft wird.



Chauvin Arnoux hat dieses Gerät im Rahmen eines umfassenden Projektes einer umweltgerechten Gestaltung untersucht. Die Lebenszyklusanalyse hat die Kontrolle und Optimierung der Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt ermöglicht. Genauer gesagt übererfüllt dieses Produkt die gesetzlichen Ziele hinsichtlich Wiederverwertung und Wiederverwendung.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, sowie der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU und 2015/863/EU.



Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät erfüllt die Sicherheitsnorm IEC/EN 61010-2-030,1 für 5V-Spannungen gegen Erde. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren durch elektrische Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der Anlage führen.


- Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gründlich verstehen. Die umfassende Kenntnis und das Bewusstsein der elektrischen Gefahren sind bei jeder Benutzung dieses Gerätes unverzichtbar.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich unter den vorgegebenen Einsatzbedingungen bzgl. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe, Verschmutzungsgrad und Einsatzort.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, unvollständig oder schlecht geschlossen erscheint.
- Vor jedem Gebrauch ist die Unversehrtheit des Gehäuses zu prüfen. Teile mit auch nur stellenweise beschädigter Isolierung müssen für eine Reparatur oder für die Entsorgung ausgesondert werden.
- Reparatur und messtechnische Überprüfung darf nur durch zugelassenes Fachpersonal erfolgen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ERSTE INBETRIEBNAHME	4
1.1. Lieferumfang	4
1.2. Zubehör	5
1.3. Ersatzteile	5
1.4. Batterien einlegen	6
2. GERÄTEVORSTELLUNG	7
2.1. C.A 10141	7
2.2. Zweck und Einsatzgrenzen des Geräts	8
2.3. Eingabefeld	8
2.4. Anzeige	9
2.5. Uhr einstellen	10
2.6. Standbügel	10
3. VERWENDUNG IM OFFLINE-BETRIEB	11
3.1. Anschließen der Zelle	11
3.2. Parametereinstellung	11
3.3. Kalibrierung	13
3.4. Leitfähigkeitsmessung	16
3.5. Spezifischen Widerstand messen	18
3.6. TDS messen	19
3.7. Salzgehalt messen	19
3.8. Speicherung der Messdaten	20
3.9. Fehler	20
4. VERWENDUNG IM AUFZEICHNUNGSMODUS	21
4.1. Verbindung	21
4.2. Data Logger Transfer Software installieren	21
4.3. USB-Übertragung	21
4.4. Data Logger Transfer Software	23
5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	26
5.1. Referenzbedingungen	26
5.2. Elektrische Daten	26
5.3. Speicher	28
5.4. USB	28
5.5. Stromversorgung	28
5.6. Umgebungsbedingungen	29
5.7. Allgemeine Baudaten	29
5.8. Konformität mit internationalen Normen	29
5.9. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	29
6. WARTUNG	30
6.1. Reinigung	30
6.2. Batterien wechseln	31
6.3. Seriennummer	31
6.4. Kalibrierprotokoll	31
6.5. Firmware-Fassung	31
6.6. Aktualisierung der eingebauten Software	31
7. GARANTIE	34
8. ANHANG 1: NICHTLINEARE TEMPERATURKORREKTUR DER ELEKTRISCHEN LEITFÄHIGKEIT	35
9. ANHANG 2: SALZGEHALTSBERECHNUNG	36
10. ANHANG 3: ZELLENKOEFFIZIENT	37

1. ERSTE INBETRIEBNAHME


1.1. LIEFERUMFANG




- ① Ein Leitfähigkeitsmessgerät C.A 10141.
- ② Eine Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturfühler XCP4ST1N.
- ③ 4 Alkalibatterien AA bzw. LR6.
- ④ 1 bereits angebrachte Schutzhülle.
- ⑤ Eine Leitfähigkeits-Standardlösung 1408 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- ⑥ Ein Becherglas.
- ⑦ Ein USB-Kabel - Micro-USB.
- ⑧ Ein Transportkoffer.
- ⑨ Eine Trageschlaufe.
- ⑩ Schnellstartanleitungen (eine pro Sprache).
- ⑪ Ein Testbericht.

1.2. ZUBEHÖR


- DIN-Adapter für Elektrodenstecker (S7) und zur Klinkenbuchse der Temperatursonde PT1000. Kabellänge: 1 m.



- DIN-Adapter für Elektrodenstecker (BNC-Buchse) und zur Klinkenbuchse der Temperatursonde PT1000. Kabellänge: 10 cm.



- USB-Netzteil mit USB/Micro-USB-Kabel



- Eine Leitfähigkeits-Standardlösung 12,85 mS/cm
- Eine Leitfähigkeits-Standardlösung 147 μ S/cm.

1.3. ERSATZTEILE



- Eine Leitfähigkeitsmesszelle / T° XCP4ST1N
- Eine Leitfähigkeits-Standardlösung 1408 μ S/cm
- Ein Satz mit 3 Bechergläsern aus Kunststoff
- Eine Schutzhülse

Für Zubehör und Ersatzteile besuchen Sie bitte unsere Website:



www.chauvin-arnoux.com

1.4. BATTERIEN EINLEGEN

- Gerät umdrehen.
- Auf den Verriegelungshebel am Batteriefach drücken und anheben.




- Gummikappe entfernen.
- Die vier Akkus einlegen, dabei die Polarität berücksichtigen.
- Gummikappe wieder anbringen und fest eindrücken.
- Setzen Sie beide Enden ein, bevor Sie den Mittelteil eindrücken.
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an, dabei das Batteriefach ordentlich ganz schließen.



2. GERÄTEVORSTELLUNG

2.1. C.A 10141



2.2. ZWECK UND EINSATZGRENZEN DES GERÄTS

Das C.A 10141 ist ein Leitfähigkeitsmessgerät in einem wasserdichten Gehäuse. Es dient dem Messen von Leitfähigkeit, spezifischer Widerstand, TDS (Gehalt an gelösten Feststoffen), Salzgehalt und Temperatur.

Dieses Gerät ist einfach zu bedienen. Es hat eine große Akkulaufzeit und folgende Funktionen:

- Kalibrieren der Zelle mit einer Standardlösung,
- Temperaturanzeige in °C oder °F,
- Uhrzeitanzeige,
- Messdaten speichern,
- Kommunikation mit einem PC über USB-Kabel.

Die Software Data Logger kann auf einem PC installiert werden und ermöglicht es Ihnen, das Gerät zu konfigurieren, eine Aufzeichnung programmieren und die gespeicherten Messwerte abzurufen.


2.3. EINGABEFELD

Die auf den Tasten oberhalb der Linie angezeigten Funktionen rufen Sie durch einen kurzen Druck auf, die Funktionen unter der Linie hingegen mit einem langen Tastendruck.

Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, reagiert die Ein-/Aus-Taste  bei langem Drücken.

Taste	Funktion
	■ Drückt man lang auf die Taste , wird das Gerät ein- und ebenso auch wieder ausgeschaltet. ■ Allerdings lässt sich das Gerät nicht ausschalten, wenn es gerade aufzeichnet.
MEM REC	■ Mit der Taste MEM (kurz drücken) werden Messdaten und Temperatur gespeichert. ■ Drückt man lang auf die Taste REC wird ein Speichervorgang manuell ein- bzw. ausgeschaltet.
 SET	■ Ein kurzer Tastendruck  legt fest, welche Größe angezeigt werden soll: Leitfähigkeit, spezifischer Widerstand, TDS oder Salzgehalt. ■ Durch langes Drücken der SET-Taste können Sie die Rechenparameter einsehen und ändern: ■ Temperatureinheit (°C oder °F), ■ Temperaturkoeffizient, ■ Bezugstemperatur für die Leitfähigkeitsanzeige, ■ TDS-Faktor (Total Dissolved Solids = Gehalt an gelösten Feststoffen). ■ Bei erneutem langem Drücken der Taste kehrt das Display wieder zur Messung zurück.
	Drückt man lang auf die Taste  , wird die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausgeschaltet. Nach 30 Sekunden schaltet sie sich wieder aus.
CAL END	■ Ein kurzer Druck auf die Taste CAL zeigt den aktuellen Kalibrierwert an und leitet den Kalibriervorgang für die angeschlossene Zelle ein. ■ Ein langer Druck auf die Taste END beendet den laufenden Kalibriervorgang.
 	■ Mit einem kurzen Druck auf die Tasten  oder  können Sie die Temperatur im Handbetrieb oder den gewünschten Parameter m SET-Modus einstellen. ■ Während der Kalibrierung wählt man durch langes Drücken der Tasten  oder  die Standardlösung aus.

2.4. ANZEIGE



	Ladestandsanzeige der Batterie. Wenn das Symbol leer ist, sind die Batterien auszuwechseln.
	Wenn es durchgehend leuchtet, ist das Gerät an das Netzteil angeschlossen. Wenn es blinkt, ist das Gerät über USB mit einem PC verbunden.
	Zeigt an, dass die automatische Abschaltung deaktiviert und das Gerät im Dauerbetrieb ist. Dies geschieht, wenn: ■ die Gerätekonfiguration läuft, ■ eine Kalibrierung läuft, ■ eine Aufzeichnung läuft, ■ das Gerät über das USB-Kabel angeschlossen ist, ■ oder die Abschaltautomatik deaktiviert ist (siehe Abs. 4.4.4).
MEM FULL	Wenn es durchgehend leuchtet, ist der Gerätespeicher voll. Wenn es blinkt, ist der Gerätespeicher zu 90 % voll.
	Zeigt den Messfortschritt an. Wenn alle Abschnitte leuchten, ist die Messung stabilisiert. Wenn es blinkt, ist die Messung abgeschlossen bzw. die Kalibrierung wurde berücksichtigt.
REC	Wenn es durchgehend leuchtet, läuft gerade eine Aufzeichnung. Wenn es blinkt, ist eine Aufzeichnung anhängig.
MEM	Zeigt an, dass eine Messung aufgezeichnet wird.
SET COR.	Zeigt die Einstellung des Temperaturkoeffizienten an.
SET REF	Zeigt die Einstellung der Bezugstemperatur auf 20 oder 25°C (68 oder 77°F) an.
SET TEMP	Zeigt die Einstellung der Temperaturmesseinheit an.
SET TDS	Zeigt die Einstellung des TDS-Faktors an.
no cor cor lin cor f(T)	Zeigt den Temperaturkoeffizienten an: ■ no cor: kein Koeffizient ■ cor lin: linear 1,00 bis 7,40 %/°C ■ cor f(T): nicht linear, ab 7,40 %/°C
CAL SET	Zeigt an, dass die Kalibrierung durchgeführt wird.
MTC	Zeigt an, dass die temperaturabhängige Kompensation manuell erfolgt.
ATC	Zeigt an, dass die temperaturabhängige Kompensation automatisch erfolgt.
Ref 20°C Ref 25°C	Zeigt die Bezugstemperatur 20 oder 25°C (68 oder 77°F) an.


Bei Über- oder Unterschreitungen der Grenzwerte erscheint **OL**.

2.5. UHR EINSTELLEN

Die Zeiteinstellung Ihres Gerätes erfolgt über die Data Logger Transfer-Software. Bitte lesen Sie dazu Abs. 4.4.2

2.6. STANDBÜGEL

Für einen besseren Lesekomfort kann man das Gerät auf seinen Standbügel stellen.



3. VERWENDUNG IM OFFLINE-BETRIEB

Das Gerät kann auf zwei Arten betrieben werden:

- Im Offline-Betrieb, der in diesem Kapitel beschrieben ist,
- Im Aufzeichnungsmodus, wo es von einem PC gesteuert wird, Dieser Modus wird im nächsten Kapitel beschrieben.


3.1. ANSCHLIESSEN DER ZELLE

Schließen Sie die Verwendung die mitgelieferte Leitfähigkeitsmesszelle an das Messgerät an. Stecken Sie den Zellenanschluss in das Gerät und schrauben Sie den Ring fest.

Zur Verwendung der Leitfähigkeitszelle

- halten Sie die Kappe des Aufbewahrungsbehälters fest,
- schrauben den Behälter zunächst leicht auf
- und ziehen ihn anschließend vollständig ab.

Nach der Messung stecken Sie die Zelle wieder in den Behälter und schrauben die Kappe fest zu.



3.2. PARAMETEREINSTELLUNG

Vor dem Kalibrieren, es wird empfohlen verschiedene Parameter einstellen.

- Die Temperatureinheit (°C oder °F),
- Bezugstemperatur 20 oder 25°C (68 oder 77°F). Auf diese Temperatur wird die Messung umgelegt.
- Der Temperaturkoeffizient korrigiert die Anzeige der gemessenen Leitfähigkeit auf die gewählte Bezugstemperatur. Die Leitfähigkeit einer Lösung steigt nämlich mit zunehmender Temperatur. Der Temperaturkoeffizient liegt zwischen 0 und 7,4 %/°C (Standardeinstellung 0 %/°C).

- **cor lin:** lineare Approximation (zwischen 1,00 und 7,40 %/°C).

Die gemessene Leitfähigkeit wird nach folgender Formel korrigiert und angezeigt:

$$\sigma_{\text{Anzeige}} = \sigma_T / (1 + \alpha (T - T_{\text{ref}})) / 100\%$$

wobei: σ_{Anzeige} = am Gerät angezeigte Leitfähigkeit

σ_T = die gemessene Leitfähigkeit bei der Temperatur T.

α = lineare Temperaturkoeffizient.

T = gemessene Temperatur (°C)

T_{ref} = die Bezugstemperatur (20 oder 25°C)

- Säuren: 1 - 1,6 %/°C
- Basen: 1,8 - 2,2 %/°C
- Salze: 2,2 - 3,0 %/°C
- Trinkwasser: 2,0 %/°C
- Reinstwasser: 5,2 %/°C

- **no cor:** kein Koeffizient, $\alpha = 0$ %/°C.

- **cor f(T):** nicht lineare Approximation. Siehe Anhang 1, Abs. 8.


- TDS-Faktor (f): zwischen 0,40 und 1,00. Dient der Berechnung des TDS-Werts (Total Dissolved Solids = Gehalt an gelösten Feststoffen) Wird in mg/l oder ppm ausgedrückt.

$$\text{TDS} = \sigma \cdot f$$


wobei: σ = Leitfähigkeit in $\mu\text{S}/\text{cm}$

f = TDS-Faktor

- Drücken Sie lange auf die Taste **SET**.





- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Temperatureinheit (°C oder °F) aus.



- Drücken Sie die **SET**-Taste und verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um den Temperaturkoeffizienten einzustellen.



Durch Gedrückthalten können Sie die Werte schneller durchlaufen lassen.




- Drücken Sie die **SET**-Taste und verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Bezugstemperatur (20 oder 25°C) einzustellen.

- Drücken Sie die **SET**-Taste und verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼, um den TDS-Faktor (f) zwischen 0,40 und 1,00 einzustellen.

Durch Gedrückthalten der Tasten ▲ und ▼ können Sie die Werte schneller durchlaufen lassen.



- Halten Sie die **SET**-Taste gedrückt, um die Messeinstellungen wieder zu verlassen. Mit einem kurzen Tastendruck würden Sie wieder zur Auswahl der Temperatureinheit gelangen.



3.3. KALIBRIERUNG

3.3.1. AUSWAHL DER STANDARDLÖSUNG


Das C.A 10141 kalibriert nur die Leitfähigkeit.

Die Kalibrierung dient dazu, den Zellenkoeffizienten anzupassen (siehe Anhang 3, Abs. 10).



Die Kalibrierung erfolgt an einer bestimmten Stelle. Wählen Sie eine Lösung in dem von Ihnen gewünschten Anwendungsbereich.

	Leitfähigkeit bei 25°C		
Leitfähigkeit	147 $\mu\text{S/cm}$	1408 $\mu\text{S/cm}$	12,85 mS/cm
Spezifischer Widerstand	6,8 k $\Omega\cdot\text{cm}$	710 $\Omega\cdot\text{cm}$	77,8 $\Omega\cdot\text{cm}$
TDS	73,5 mg/l TDS-Faktor = 0,5	746 mg/l TDS-Faktor = 0,53	7,45 g/l TDS-Faktor = 0,58
Salinität	-	-	7,4 psu

- Die Elektrode mit Deionat abspülen und trocknen.




- Standardlösung in ein Becherglas schütten.
- Dann lang auf die Taste  drücken, das Gerät wird eingeschaltet.




- Tauchen Sie das Ende der Elektrode in die Standardlösung.

 Achten Sie darauf, dass der empfindliche Teil ganz in die Lösung eingetaucht ist.



Die mit dem Gerät gelieferte Zelle verfügt über einen integrierten Temperaturfühler. Es ist daher nicht notwendig, die Temperatur der Lösung zu messen.

Das Gerät zeigt die Leitfähigkeitsmessung sowie die gemessene Temperatur, Bezugstemperatur und den Zeitpunkt an.
ATC = Automatic Temperature Compensation (automatische Temperaturkompensation)




3.3.2. KALIBRIERVORGANG

Jede Leitfähigkeitszelle besitzt ihre eigene Zellkonstante. Wenn eine neue Zelle verwendet wird, muss das Gerät vorher kalibriert werden, um die neue Zellkonstante zu bestimmen. Dies ist insbesondere erforderlich, wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird..

 Um Temperaturschwankungen zu vermeiden, kalibrieren Sie auf die Temperatur, bei der Sie messen möchten.

- Wenn sich das Gerät im Leitfähigkeitsmodus befindet, drücken Sie die Taste **CAL**.
Das Gerät zeigt kurz den aktuellen Kalibrierwert an (den Zellkoeffizienten in cm⁻¹).

Anschließend kann man das Kalibrierset wählen.






Es stehen 6 Sets zur Verfügung, die den 6 internationalen Leitfähigkeits-Standardlösungen entsprechen.

	Leitfähigkeit bei 25°C
Kalibrierset 1	147,0 μS/cm
Kalibrierset 2	1,408 mS/cm
Kalibrierset 3	12,85 mS/cm
Kalibrierset 4	84,0 μS/cm
Kalibrierset 5	1,413 mS/cm
Kalibrierset 6	12,88 mS/cm


Sie können diese Werte in der Datei Set.csv ändern (siehe Abs. 4.3).

- Wählen Sie das Kalibrierset, indem Sie die Tasten ▲ und ▼ drücken und halten.

- Bestätigen Sie das Set mit der Taste **CAL**. Das Gerät zeigt die gemessene Leitfähigkeit und Temperatur an.



Er führt die Leitfähigkeitsmessung durch und zeigt deren Fortschritt an.




i Nehmen Sie die Zelle erst nach Abschluss der Messung aus der Lösung.

Wenn Sie die Zellkalibrierung abbrechen möchten, halten Sie die Taste **END** gedrückt, bevor die Messung beendet ist.

Andernfalls wird nach Abschluss der Messung die Kalibrierung berücksichtigt.


- Drücken Sie lange auf die Taste **CAL**. Das Gerät beendet den Kalibriervorgang und zeigt kurz den Zellkoeffizienten an, bevor es zur Messung zurückkehrt.



i Während der Kalibrierung darf der Zellkoeffizient einer Zelle nur geringfügig variieren. Sollten Sie eine signifikante Abweichung feststellen, müssen Sie möglicherweise neu kalibrieren, den Zustand der Standardlösung (einschließlich des Verfallsdatums) überprüfen oder die Zelle austauschen.

3.3.3. WIEDERHERSTELLEN DER ERSTKALIBRIERUNG

Drücken Sie auf die Taste **CAL** und dann auf **MEM**.



Wenn Sie die Erstkalibrierung *nicht* wieder herstellen möchten, drücken Sie zuerst auf **no** und dann erst auf **CAL**.

Andernfalls wählen Sie **YES** und drücken auf **CAL**. Der Zellkoeffizient wird wieder auf 1.000 zurückgestellt.

3.4. LEITFÄHIGKEITSMESSUNG

Nach der abgeschlossenen Kalibrierung ist die Zelle nun messbereit.



Verwenden Sie eine Zelle, die an Ihr Messmedium angepasst ist (siehe Anhang 3, Abs. 10).. Der Koeffizient der mitgelieferten Zelle beträgt $0,6 \text{ cm}^{-1}$.





Nach jedem Messen ist die Zelle abzuspülen und zu trocknen.



Warten Sie bei jeder Messung, bis die Messung sich stabilisiert und die Temperatur richtig eingestellt ist.

Leitfähigkeit ist die Fähigkeit einer Lösung, elektrischen Strom zu leiten. Die Ionen „befördern“ die Ladung. Je mehr Ionen die Lösung also enthält, desto besser leitet sie den Strom.

- Tauchen Sie das Ende der Messzelle in die Messlösung und achten Sie darauf, dass der empfindliche Teil ganz in die Lösung eingetaucht ist.



Das Gerät zeigt die gewählte Bezugstemperatur an (20 oder 25°C). Lesen Sie den Wert erst von der Anzeige ab, wenn er sich stabilisiert hat.

3.4.1. VERWENDUNG EINER ANDEREN LEITFÄHIGKEITSMESSZELLE



Die mit dem Gerät gelieferte Zelle verfügt über einen integrierten Temperaturfühler. Wenn Sie jedoch eine andere Zelle verwenden, die keinen integrierten Temperatursensor besitzt, müssen Sie die Temperatur der Lösung messen.



Verwenden Sie eine 4-polige Zelle, die an Ihr Messmedium angepasst ist.

Mit der Anzeige **MTC** vor dem Temperaturwert weist das Gerät darauf hin, dass die Temperatur verändert werden kann.

MTC = Manual Temperature Compensation (manuelle Temperaturkompensation)



Anschließend müssen Sie die angezeigte Temperatur mit den Tasten ▲ und ▼ so korrigieren, dass sie der Temperatur der Messlösung entspricht.

Das Gerät korrigiert die Zellreaktion in Abhängigkeit von der Temperatur.



Um die Zelle zu kalibrieren, korrigieren Sie immer zuerst die Temperatur.

Verwenden Sie zum Anschließen Ihrer Zelle ein optionales Anschluss-Set (siehe Abs. 1.2). Mit diesen Adaptern können Sie auch eine PT1000-Sonde anschließen.




3.5. SPEZIFISCHEN WIDERSTAND MESSEN

Der spezifische Widerstand ist das Gegenteil von Leitfähigkeit.



Vor dem Messen des spezifischen Widerstands müssen Sie zuerst die Zelle im Leitfähigkeitsmodus kalibrieren und die Messparameter einstellen (insbesondere den Temperaturkoeffizienten und die Bezugstemperatur).

- Drückt man dann lang auf die Taste , wird das Gerät eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste , um den Messmodus für den spezifischen Widerstand aufzurufen.



- Tauchen Sie die zuvor gespülte und getrocknete Zelle in die Messlösung, dass der empfindliche Teil ganz in die Lösung eingetaucht ist.
- Das Gerät zeigt die gewählte Bezugstemperatur an (20 oder 25°C). Lesen Sie den Wert erst von der Anzeige ab, wenn er sich stabilisiert hat.

Der spezifische Widerstand beträgt zwischen 2 $\Omega \cdot \text{cm}$ ($\sigma = 500 \text{ mS/cm}$) bei einer leitfähigen Lösung und 18 $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ ($\sigma = 55 \text{ nS/cm}$) bei Reinwasser.





3.6. TDS MESSEN

Beim Messen der TDS (Total Dissolved Solids) wird die Menge der gelösten Feststoffe in einer Lösung geschätzt.



Vor dem Messen des TDS müssen Sie zuerst die Zelle im Leitfähigkeitsmodus kalibrieren und die Messparameter einstellen (insbesondere den Temperaturkoeffizienten, die Bezugstemperatur und den TDS-Faktor).

- Drückt man dann lang auf die Taste , wird das Gerät eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste  zwei Mal, um den Messmodus für TDS aufzurufen.



- Tauchen Sie die zuvor gespülte und getrocknete Zelle in die Messlösung, dass der empfindliche Teil ganz in die Lösung eingetaucht ist.
- Das Gerät zeigt die gewählte Bezugstemperatur an (20 oder 25°C). Lesen Sie den Wert erst von der Anzeige ab, wenn er sich stabilisiert hat.

3.7. SALZGEHALT MESSEN





Die Salzgehaltsmessung dient zur Beurteilung des Salzgehalts im Meerwasser. Dieser wird in psu (Practical Salinity Unit) angegeben.

Die Umwandlung der Leitfähigkeit in Salzgehalt erfolgt für eine Lösungstemperatur von -2 bis +35°C nach der UNESCO-Formel (PSS-78). Außerhalb dieses Temperaturbereichs zeigt das Gerät **O.L.** Die Leitfähigkeit wird dabei auf 15°C umgelegt.



Vor dem Messen des Salzgehalts müssen Sie zuerst die Zelle im Leitfähigkeitsmodus kalibrieren und die Messparameter einstellen (insbesondere den Temperaturkoeffizienten und die Bezugstemperatur).

- Drückt man dann lang auf die Taste , wird das Gerät eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste  drei Mal, um den Messmodus für den Salzgehalt aufzurufen.



- Tauchen Sie die zuvor gespülte und getrocknete Zelle in die Messlösung, dass der empfindliche Teil ganz in die Lösung eingetaucht ist.
- Das Gerät zeigt die Messung an. Warten Sie ab, bis die Messung sich stabilisiert hat.

3.8. SPEICHERUNG DER MESSDATEN

- Mit der Taste **MEM** (kurz drücken) werden Messdaten und Zeitpunkt gespeichert. Das Symbol **MEM** wird kurz angezeigt. Wenn das Gerät bereits aufzeichnet, kann keine Einzelmessung gespeichert werden.
- Drückt man lang auf die Taste **REC** wird ein Speichervorgang ein- bzw. ausgeschaltet. Das REC-Symbol bleibt während der gesamten Aufzeichnung sichtbar. Dabei ist die Abschaltautomatik deaktiviert, das Gerät befindet sich also im Dauerbetrieb, und das Symbol **P** wird angezeigt.



Bevor Sie mit der Aufzeichnung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer der Batterie ausreichend ist, oder schließen Sie das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel an eine externe Stromversorgung (Wandsteckdose) an.

Wenn der Speicher zu 90% voll ist, blinkt das Symbol **MEM FULL**. Wenn der Speicher voll ist, leuchtet dauerhaft das Symbol **MEM FULL**.

Um die Aufzeichnungen lesen, verwenden Sie einen PC und installieren Sie die Data Transfer-Logger-Software (siehe Abs. 4).

3.9. FEHLER

Das Gerät erkennt Fehler und zeigt sie als Er.XX an. Es gibt folgende Hauptfehler:

- Er.01: Hardwarefehler ermittelt. Das Gerät muss zur Reparatur eingeschickt werden.
- Er.02: Fehler im Gerätespeicher. Speicher mit Windows formatieren.
- Er.03: Die aktualisierte Firmware-Version ist nicht kompatibel mit dem Gerät (die Software gehört zu einem Gerät der Reihe). Laden Sie die passende Firmware-Version auf das Gerät.
- Er.10: Kalibrierung des Geräts nicht oder mangelhaft durchgeführt. Das Gerät muss an den Kundendienst zurückgeschickt werden.
- Er.12: Die aktualisierte Firmware-Version ist mit den Elektronikarten im Gerät nicht kompatibel. Laden Sie die vorherige Firmware wieder auf das Gerät.
- Er.13: Fehler bei der Aufzeichnungsprogrammierung. Stellen Sie sicher, dass die Geräteuhr und die Zeiteinstellung der Datenlogger Transfer-Software übereinstimmen, und programmieren Sie die Aufzeichnung neu.
- Er.14: Kalibrierfehler Der Messwert weicht zu stark vom Standardlösungswert des ausgewählten Kalibriersets ab. Überprüfen Sie, ob die verwendete Lösung im ausgewählten Set enthalten ist. Gegebenenfalls zur Erstkalibrierung zurückkehren (siehe Abs. 3.3.3).
- Er.15: Kalibrierfehler Der Stabilisierung dauert zu lang.
- Er.19: Kalibrierfehler Die Temperatur (ATC oder MTC) liegt außerhalb der Spezifikationen der Standardlösungen. Wiederholen Sie die Kalibrierung in einem Raum, wo die Temperatur den Spezifikationen der Pufferlösung entspricht (siehe Datei Set. csv Abs. 4.3).
- Er.20: Kalibrierfehler Die Datei für das Kalibrierlösungsset fehlt. Laden Sie sie bitte von unserer Website herunter: www.chauvin-arnoux.com
Klicken Sie auf die Registerkarte **Support** und suchen Sie dann nach dem Namen Ihres Instruments. Kopieren Sie die Datei in den Speicher des Instruments, das über USB mit dem PC verbunden ist..
- Er.21: Kalibrierfehler Die Datei für das Kalibrierlösungsset ist fehlerhaft. Stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Datei handelt. Falls Sie die Datei geändert haben, überprüfen Sie das Format, insbesondere, dass die Dezimaltrenner Punkte und keine Kommas sind.
- Er.22: Aufzeichnungsfehler Während einer laufenden Aufzeichnung wurde die Stromversorgung unterbrochen.
- Er.50: Einstellungsfehler.

Um die Kalibrierungsfehler zu beheben, drücken Sie die Taste **CAL** oder die Taste **END**.

4. VERWENDUNG IM AUFZEICHNUNGSMODUS

Das Gerät kann auf zwei Arten betrieben werden:

- Im Offline-Betrieb, dieser Modus wurde im vorhergehenden Kapitel beschrieben.
- Im Aufzeichnungsmodus, wo es von einem PC gesteuert wird, dieser Modus wird im folgenden Kapitel beschrieben.

4.1. VERBINDUNG

Das Gerät überträgt die Daten über eine USB-Verbindung (mit einem mitgelieferten USB/Mikro-USB-Kabel).

4.2. DATA LOGGER TRANSFER SOFTWARE INSTALLIEREN

Rufen Sie unsere Website auf, wo die neueste Version der Anwendungssoftware zum Herunterladen bereitsteht:

www.chauvin-arnoux.com

Gehen Sie zur Registerkarte **Support**, und dort unter **Softwares herunterladen**. Führen Sie mit dem Namen des Geräts als Stichwort eine Suche durch.

Laden Sie die Software dann herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.




Für die Installation des Data Logger Transfer auf Ihrem PC brauchen Sie Systemverwalter-Zugriffsrechte.



Das Gerät erst an den PC anschließen, wenn die Software Data Logger Transfer installiert ist!

4.3. USB-ÜBERTRAGUNG

Drückt man dann lang auf die Taste , wird das Gerät eingeschaltet.



Sobald die Data Logger Transfer-Software installiert ist, schließen Sie das Gerät an den PC an.

Das Symbol  blinkt.

Das Gerät gilt als USB-Stick und können Sie auf den Inhalt zugreifen. Allerdings wird die Data Logger Transfer-Software benötigt, um die Aufzeichnungen lesen zu können.

Hier befindet sich die Datei Set.csv. Sie können diese Datei mit einer Tabellenkalkulation öffnen und ändern:

- Hinzufügen oder Löschen eines Kalibriersets
- Ändern eines Kalibriersets durch Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Standardlösungen.



Achten Sie dabei auf die Struktur der Datei.

Im Inhalt finden Sie auch die Datei calib_log.txt, die dem Kalibrierungsprotokoll entspricht. Das Gerät speichert in dieser Datei:

- die Zellenkonstante,
- die Temperatur,
- den Wert der Standardlösung,
- das Datum und die Uhrzeit der Kalibrierung.

```

Date : 15/09/2025 10H050M
Cell constant : 1.5271 cm-1
Conduct. (ms)   Température (MTC)
0.14700        25.0
  
```

Für die Datei Set.csv

	A	B	C	D
1	SET NUMBER		6	
2	SOLUTION SET		1	
3	SOLUTION NUMBER		1	
4	BUFFER	Conductivity	0.147	
5		TEMPERATURE [°C]	Conductivity	
6		15	0.119	
7		20	0.133	
8		25	0.147	
9		30	0.161	
10		35	0.177	
11	SOLUTION SET		2	
12	SOLUTION NUMBER		1	
13	BUFFER	Conductivity	1.408	
14		TEMPERATURE [°C]	Conductivity	
15		15	1.1142	
16		20	1.220	
17		25	1.408	
18		30	1.547	
19		35	1.688	
20	SOLUTION SET		3	
21	SOLUTION NUMBER		1	
22	BUFFER	Conductivity	12.85	
23		TEMPERATURE [°C]	Conductivity	
24		15	10.46	
25		20	11.64	
26		25	12.85	
27		30	14.09	
28		35	15.35	
29	SOLUTION SET		4	
30	SOLUTION NUMBER		1	
31	BUFFER	Conductivity	0.084	
32		TEMPERATURE [°C]	Conductivity	
33		0	0.046	
34		10	0.06	
35		15	0.068	
36		20	0.076	

Anzahl der Kalibriersets.

Nummer des Kalibriersets (1, 2, 3....).

Leitfähigkeit der Standardlösungen in mS/cm bei 25°C.

Entwicklung der Leitfähigkeit der Standardlösung in Abhängigkeit von der Temperatur.

4.4. DATA LOGGER TRANSFER SOFTWARE

Sobald das Gerät an den PC angeschlossen ist, rufen Sie die Data Logger Transfer-Software auf.



Kontexthinweise zur Bedienung der Data Logger Transfer-Software entnehmen Sie bitte dem **Hilfemenü** der Software.

4.4.1. GERÄTEVERBINDUNG

- Um die Verbindung zu einem Gerät herzustellen, gehen Sie unter **Gerät hinzufügen** dann **Elektrochemische Messungen** und anschließend den Namen Ihres Geräts. Klicken Sie auf **Weiter**.
- Ein Fenster mit einer Liste aller an den PC angeschlossenen Geräte öffnet sich.
Der Gerätenamen besteht aus dem Gerätemodell und der Garantienummer: CA10141 - 123456ABC.
Sie können die Bezeichnung mit einem Namen und einem Standort anpassen, klicken Sie dazu auf oder .
- Wenn Sie Ihr Gerät in der Liste auswählen, werden alle Geräteinformationen und Angaben zu den aktuellen Messungen aufgerufen.

Algemeen		Registratie	
Serienummer	123456ABC	Toestand van de registratie	Niet actief
Model	10141	Sessie(s)	16
Versie firmware	00.64	In stand-by	Verloren
Naam van het apparaat	Conductivity-meter	Begindatum	- - -
		Datum einde	- - -
		Tijdsduur	- - -
		Registratiesnelheid	02 s
Toestand		Configuratie van de wegen	
Overschrijdt	Ja	Weg 1	Temperature
Datum	16/11/2018	Eenheden:	°C
Tijde	11:45:13	Weg 2	Electrical Conductivity
Spanning van de accu	5,66 V (Vol)	Eenheden:	S/cm
Communicatie		Sensor calibration	
Connection Type	USB	Last calibration date	03/01/2018
Verbindingstoestand	Communicatie bezig	Cell constant	1,98
Geheugen		Solution, conductivity	0,01 S/cm
Inhoud geheugen	7,96 Mb	Solution, temperature	23,0 °C
Gebruikt geheugen	416,00 kb		

4.4.2. DATUM UND UHRZEIT

Im Menü **Gerät** können Datum und Uhrzeit der Geräteuhr eingestellt werden.
Wenn gerade eine Aufzeichnung läuft bzw. für später geplant ist, kann die Geräteuhr jedoch nicht geändert werden.
Mit einem Klick auf können Sie die Anzeigeformate für Datum und Uhrzeit wählen.

4.4.3. AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG

Wenn der Benutzer keine Tasten betätigt, wird das Gerät standardmäßig nach 10 Minuten automatisch abgeschaltet. Mit einem Klick auf können Sie diesen Wert auf 3, 10 oder 15 Minuten stellen.

Die Abschaltautomatik kann auch deaktiviert werden, in diesem Fall wird das Symbol am Gerät angezeigt.

4.4.4. PROGRAMMIERTE AUFZEICHNUNGEN

Mit einem Klick auf  können Sie eine Aufzeichnung programmieren. Geben Sie zuerst einen Namen für den Aufzeichnungsvorgang ein, dann einen Start- und Endzeitpunkt bzw. eine Aufzeichnungsdauer. Die maximale Aufzeichnungsdauer hängt von der Größe des verfügbaren Speicherplatzes ab.

Legen Sie die Abtastrate fest. Zur Auswahl stehen folgende Werte: 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min und 1 Stunde. Je kürzer die Abtastperiode ist, desto umfangreicher wird die Aufzeichnungsdatei.

Bei eingeschaltetem Gerät wird vor und nach der programmierten Aufzeichnung die Abtastrate für den Offline-Betrieb (1s) verwendet.

Sollte das Gerät zum Startzeitpunkt der Aufzeichnung nicht eingeschaltet sein, dreht es sich von allein an. Bei jeder Abtastperiode wird die Messung und Anzeige aktualisiert.




Bevor Sie mit der Aufzeichnung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer der Batterie ausreichend ist, oder schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an eine externe Stromversorgung (Wandsteckdose) an.

4.4.5. ANZEIGE

Mit  und anschließendem Wechseln zur Registerkarte **Leitfähigkeit**, können Sie die am Gerät angezeigten Werte sowie die verschiedenen Einstellungswerte ändern.

4.4.6. ABLESEN VON AUFZEICHNUNGEN

Die Data Logger Transfer-Software dient dazu, Aufzeichnungen wiederzugeben. Klicken Sie auf **Aufgezeichnete Vorgänge** unter dem Gerätenamen, um die Aufzeichnungsliste anzuzeigen.



Bestandsnaam	Grootte
REC2018-10-23_10H00M12_essai_Salinity_n1.icp	6,83 kb
REC2018-10-23_10H18M34_.icp	8,75 kb
REC2018-10-23_10H45M26_essai_conductivity_n1.icp	2,46 kb
REC2018-10-23_10H50M21_essai_resistivity_n1.icp	3,78 kb
REC2018-10-23_11H05M31_essai_Total_Dissolved_Solids.icp	3,72 kb
REC2018-10-23_11H16M44_essai_TDS_n2.icp	1,31 kb
REC2018-10-23_11H23M14_essai_guiv_TDS_n3.icp	1,27 kb
REC2018-10-23_11H40M49_essai_conductivity_n4.icp	1,26 kb
REC2018-10-23_13H40M17_.icp	1,23 kb
REC2018-10-23_13H41M53_MANUAL.icp	2,89 kb
REC2018-10-23_13H48M10_MANUAL.icp	2,96 kb
REC2018-10-30_08H54M20_essai_TDS_factor_1.icp	3,88 kb

4.4.7. EXPORTIEREN VON AUFZEICHNUNGEN

Wählen Sie die gewünschte Aufzeichnung aus der Liste. Speichern Sie die betreffende Datei als Textdokument (docx) oder als Tabelle (.xlsx) ab, diese steht nun zur weiteren Nutzung als Bericht oder Kurven ab.

Es ist auch möglich, die Daten in die Anwendungssoftware Dataview zu exportieren (siehe Abs. 1.2).

4.4.8. ECHTZEITMODUS

Klicken Sie auf **Daten in Echtzeit** unter dem Gerätenamen. Damit werden die Messdaten angezeigt, sobald sie auf dem Gerät aufgezeichnet werden.

4.4.9. FORMATIEREN DES GERÄTESPEICHERS

Der Gerätespeicher ist bereits formatiert. Sollte jedoch ein Fehler auftreten (lesen bzw. schreiben nicht möglich), muss er eventuell mit Windows neu formatiert werden.



In diesem Fall gehen alle Daten verloren.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

5.1. REFERENZBEDINGUNGEN

Einflussgröße	Bezugswerte
Temperatur	23 ± 3 °C
Relative Luftfeuchte	45 % - 75 %
Batterie-Versorgungsspannung	4 bis 6,4 V
USB-Versorgungsspannung	5 V ± 5%
Elektrische Feldstärke	< 1 V/m
Magnetische Feldstärke	< 40 A/m

Die Eigenunsicherheit betrifft die Abweichung unter Bezugsbedingungen.
 Sie wird in % des Leswerts (L) und in Anzahl der Anzeigepunkte (pt) ausgedrückt: ± (a% L + b pt).

5.2. ELEKTRISCHE DATEN

Die Eigenunsicherheiten der Messungen gelten für das Gerät, die Unsicherheit der jeweiligen Zelle muss addiert werden.

Für Messungen unter 4,999 µS/cm wird die Verwendung einer Zelle mit einem Koeffizienten unter 0,100 cm⁻¹ empfohlen.

5.2.1. LEITFÄHIGKEIT

Angebener Messbereich	0,050 - 4,999 µS/cm	5,00 - 49,99 µS/cm	50,0 - 499,9 µS/cm
Auflösung (R)	1 nS/cm	10 nS/cm	100 nS/cm
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R		

Angebener Messbereich	0,500 - 4,999 mS/cm	5,00 - 49,99 mS/cm	50,0 - 500,0 mS/cm
Auflösung (R)	1 µS/cm	10 µS/cm	100 µS/cm
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R		

5.2.2. SPEZIFISCHER WIDERSTAND

Angebener Messbereich	2,000 - 4,999 Ω.cm	5,00 - 49,99 Ω.cm	50,0 - 499,9 Ω.cm	500 - 4999 Ω.cm
Auflösung (R)	1 mΩ.cm	10 mΩ.cm	100 mΩ.cm	1 Ω.cm
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R			

Angebener Messbereich	5,00 - 49,99 kΩ.cm	50,0 - 499,9 kΩ.cm	500 - 4999 kΩ.cm	5,00 - 19,99 MΩ.cm
Auflösung (R)	10 Ω.cm	100 Ω.cm	1 kΩ.cm	10 kΩ.cm
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R			

5.2.3. TDS

Angegebener Messbereich	0,001 bis 4,999 mg/l	5,00 bis 49,99 mg/l	50,0 bis 499,9 mg/l
Auflösung (R)	1 µg/l	10 µg/l	100 µg/l
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R		

Angegebener Messbereich	500 - 4999 mg/l	5,00 - 49,99 g/l	50,0 - 499,9 g/l
Auflösung (R)	1 mg/l	10 mg/l	100 mg/l
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle) (E)	± 0,5% L ± R		

5.2.4. SALZGEHALT

Angegebener Messbereich: 2,0 - 42,0 psu

Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle): ± 0,5% L ± R

5.2.5. TEMPERATURMESSUNG

Die Temperaturmessungen werden mit einer in die Zelle integrierten Widerstandsthermometer PT1000 durchgeführt.

Angegebener Messbereich	- 10,0 bis + 120,0°C	14,0 bis 248,0°F
Auflösung	0,1°C	0,1°F
Eigenunsicherheit des Geräts (ohne Zelle):	< 0,4°C	< 0,7°F

5.2.6. TEMPERATURABHÄNGIGKEIT

Einfluss der Temp. (von -10°C bis 55°C bei 50% rel. F.) auf C.A 10141.

Messart	Typischer Einfluss	Max. Einfluss
Leitfähigkeitsmessung > 0,2 µS/cm	0.25 %/10°C	0.5 %/10°C
Leitfähigkeitsmessung ≤ 0,2 µS/cm	0.5 %/10°C	1.5 %/10°C
Temperaturmessung	≤ 0,2°C	

Wenn die Kalibrierung bei Betriebstemperatur durchgeführt wird, ist die Temperatureinwirkung Null.

5.2.7. EINFLUSS DER FEUCHTIGKEIT

Einfluss der Feuchtigkeit (von 25 bis 90% rel. F. 25°C) auf C.A 10141.

Messart	Typischer Einfluss	Max. Einfluss
Leitfähigkeitsmessung > 0,2 µS/cm	0,25 %	0,5 %
Leitfähigkeitsmessung ≤ 0,2 µS/cm	0,5 %	1,5 %
Temperaturmessung	≤ 0,2°C	

5.3. SPEICHER

Flashdrive-Speichergroße mit den Aufzeichnungen: 8 Mb.

Das bedeutet eine Speicherkapazität für 100.000 Messungen. Jede Messung wird mit Datum und Uhrzeit aufgezeichnet.

5.4. USB

Protokoll: USB Mass Storage

Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 12 Mbit/s

Micro-USB-Anschluss Typ B.

5.5. STROMVERSORGUNG


Das Gerät wird durch 4 Alkalibatterien 1,5V LR06 oder AA mit Strom versorgt. Anstelle von Batterien können auch gleichwertige wiederaufladbare NIMH-Akkus verwendet werden. Aber auch vollständig aufgeladene Akkus erreichen nicht dieselbe Spannung wie Batterien, die Autonomie wird daher mit  oder  angezeigt.

Der Spannungsbereich, der einwandfreien Betrieb gewährleistet, beträgt 4,0 bis 6,4 V mit Batterien und 4,0 5,2 V mit wiederaufladbaren Akkus.

Sinkt die Spannung unter 4 V misst das Gerät nicht mehr und **BAt** erscheint am Display.

Betriebsautonomie mit Batterien: 300 Stunden.

Das Gerät kann auch über einen am PC oder mit Netzteil am Stromnetz angeschlossenen Mikro-USB-Kabel versorgt werden. Das Symbol  wird angezeigt.




Der Anschluss des externen Netzteils über USB ermöglicht kein Aufladen der Akkus.

5.6. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Benutzung des Geräts in Innenräumen und im Freien.

Höhenlage < 2000 m, 10 000 m bei Lagerung

Verschmutzungsgrad 2



1 = Referenzbereich.

2 = Betriebsbereich.

3 = Lagerbereich (ohne Batterie oder wiederaufladbare Akkus. Ohne Leitfähigkeitsmesszelle und Pufferlösung).

5.7. ALLGEMEINE BAUDATEN

Abmessungen (L x B x H) 211 x 127 x 54 mm mit Hülse

Abmessungen (L x B x H) 206 x 97 x 49 mm mit Hülse

Gewicht (Gerät) ca. 600 g

Gewicht (Gerät mit Zelle) ca. 720 g

Schutzart IP 67 gemäß IEC 60529, mit geschlossener USB-Steckerkappe und angeschlossener Zelle.
Andernfalls IP 20

Fallprüfung 1,50 m

5.8. KONFORMITÄT MIT INTERNATIONALEN NORMEN

Das Gerät entspricht der Norm IEC/EN 61010-2-30.

5.9. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Das Gerät entspricht der Norm IEC/EN 61326-1.

6. WARTUNG



Mit Ausnahme der Batterien dürfen keine Geräteteile von unqualifiziertem Personal ausgetauscht werden. Jeder unzulässige Eingriff oder Austausch von Teilen durch sog. „gleichwertige“ Teile kann die Gerätesicherheit schwertens gefährden.

6.1. REINIGUNG

6.1.1. GERÄT

Schalten Sie das Gerät ab.

Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen nach und trocknen Sie das Gerät danach schnell mit einem trockenen Tuch oder einem Warmluftgebläse. Zur Reinigung weder Alkohol, noch Lösungsmittel oder Benzin verwenden.

Die beiden Teile des Steckverbinders (Geräteseite und Zelleseite) müssen vollkommen sauber und trocken bleiben. Aus diesem Grund ist es besser, die Zelle ständig mit dem Gerät verbunden zu lassen.




Sollte das Gerät nass werden, trocknen Sie es an der USB-Schnittstelle und am Zellenanschluss.

6.1.2. ZELLE

Für die Reinigung und Wartung der Zelle ist die Betriebsanleitung zu beachten.

6.1.3. SCHUTZHÜLSE

- Um die Schutzhülle zu entfernen, nehmen Sie zuerst die Zelle ab und entfernen dann die Tragschleife.
- Entfernen Sie den Gehäuseüberzug vom unteren Teil.
- Nehmen Sie dann das Gehäuse aus der Schutzhülle.



6.2. BATTERIEN WECHSELN

Das Symbol  zeigt die verbleibende Akkukapazität. Wenn das Symbol  leer ist, sind alle Batterien auszuwechseln.

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Lesen Sie bitte unter Abs. 1.4 nach, wie die Batterien ausgewechselt werden.



Gebrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Diese müssen bei einer geeigneten Sammelstelle der Wiederverwertung zugeführt werden.



Wenn die Batterien entnommen werden, bleibt die Uhrzeit ca. 2 Minuten erhalten.

6.3. SERIENNUMMER

Wenn Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, ist es hilfreich, die Seriennummer zu kennen. Lesen Sie dazu die Datei `guarantee.txt`.

Diese Datei befindet sich im Gerätespeicher. Um darauf zuzugreifen, schließen Sie das Gerät einfach über das USB-Kabel an einen PC an (siehe Abs. 4.3).

Die Seriennummer steht auch auf einem Aufkleber unter den Batterien.

6.4. KALIBRIERPROTOKOLL

Bei jeder Kalibrierung werden folgende Daten in die Datei `calib_log.txt` eingetragen:

- Datum und Uhrzeit, sowie Koeffizient der Zelle, an der die Kalibrierung vorgenommen wurde.

Diese Datei befindet sich im Gerätespeicher. Um darauf zuzugreifen, schließen Sie das Gerät einfach über das USB-Kabel an einen PC an (siehe Abs. 4.3).

6.5. FIRMWARE-FASSUNG

Um die Versionsnummer der in Ihrem Gerät integrierten Software herauszufinden, drücken Sie die Tasten **MEM** und . Das Gerät zeigt die Nummer für einige Augenblicke an, bevor es zur Messung zurückkehrt.

6.6. AKTUALISIERUNG DER EINGEBAUTEN SOFTWARE

Um mit den technischen Entwicklungen laufend Schritt zu halten und um Ihnen den bestmöglichen Service im Hinblick auf Leistung und Aktualisierung Ihres Geräts zu bieten, können Sie die Software in Ihrem Gerät jederzeit kostenlos durch Download von unserer Website aktualisieren.

Rufen Sie dazu unsere Website auf:

www.chauvin-arnoux.com


Dann gehen Sie in der Rubrik **Support** auf **Software-herunterladen, CA10141**.




Bei einer Aktualisierung der Software können die benutzerspezifische Konfiguration des Geräts und die gespeicherten Messdaten verloren gehen. Sichern Sie diese Daten daher vorher auf Ihrem PC bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.

Aktualisierung der eingebauten Software


- Laden Sie zunächst die Datei .bin von unserer Website herunter. Halten Sie die MEM-Taste gedrückt und starten Sie das Gerät mit der Taste . Das Gerät zeigt **BOOT** an.



- Lassen Sie die Tasten los, das Gerät ist bereit für eine neue Software und zeigt **COPY** an.
- Schließen Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB-Anschlusskabel an Ihren PC an.



- Kopieren Sie die .bin-Datei auf das Gerät, wie man es bei einem USB-Stick machen würde.
- Wenn die Kopie abgeschlossen ist, drücken Sie auf die **MEM**-Taste. Das Gerät installiert daraufhin die Software und zeigt **LOAD** an.



- Wenn die Installation abgeschlossen ist, zeigt das Gerät **PASS** oder **FAIL** an, je nachdem, ob sie erfolgreich war oder nicht. Sollte sie fehlgeschlagen sein, laden Sie die Software erneut und wiederholen den Vorgang.
- Danach startet das Gerät normal.



Nach einer Aktualisierung der Gerätesoftware muss das Gerät eventuell neu eingestellt werden, siehe Abs. 4.4.

7. GARANTIE

Unsere Garantie erstreckt sich, soweit nichts anderes ausdrücklich gesagt ist, auf eine Dauer von **24 Monaten** nach Überlassung des Geräts. Einen Auszug aus unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie auf unserer Website.

www.group.chauvin-arnoux.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Eine Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Benutzung in Verbindung mit einem inkompatiblen anderen Gerät.
- Nach Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden.
- Nach Eingriffen am Gerät, die nicht von vom Hersteller dafür zugelassenen Personen vorgenommen wurden.
- Nach Anpassungen des Geräts an besondere Anwendungen, für die das Gerät nicht bestimmt ist oder die nicht in der Bedienungsanleitung genannt sind.
- Schäden durch Stöße, Herunterfallen, Überschwemmung.

Leitfähigkeitsmesszellen sind Verschleißteile. Die Lebensdauer Ihrer Zelle hängt von den Einsatzbedingungen und der geleisteten Wartung ab. Für Zellen gelten **12 Monate** Garantie.

8. ANHANG 1: NICHTLINEARE TEMPERATURKORREKTUR DER ELEKTRISCHEN LEITFÄHIGKEIT

Eine nichtlineare Approximation betrifft natürliche Gewässer: Grundwasser, Oberflächenwasser, Trinkwasser und Abwasser. Sie ist nach ISO/DIN 7888, zwischen 0 und 35,9°C definiert und vor allem bei niedrigen Leitfähigkeitswerten hilfreich.

Folgende Tabelle zeigt die nichtlineare Temperaturkorrektur, f_{25} , um die bei einer Temperatur T gemessene Leitfähigkeit auf die Bezugstemperatur 25°C umzulegen.

σ bei 25°C = $\sigma(T) \cdot f_{25}(T)$

$\frac{^{\circ}\text{C}}{10} \backslash ^{\circ}\text{C}$	,0	,1	,2	,3	,4	,5	,6	,7	,8	,9
0	1,918	1,912	1,906	1,899	1,893	1,887	1,881	1,875	1,869	1,863
1	1,857	1,851	1,845	1,840	1,834	1,829	1,822	1,817	1,811	1,805
2	1,800	1,794	1,788	1,783	1,777	1,772	1,766	1,761	1,756	1,750
3	1,745	1,740	1,734	1,729	1,724	1,719	1,713	1,708	1,703	1,696
4	1,693	1,688	1,683	1,678	1,673	1,668	1,663	1,658	1,653	1,648
5	1,643	1,638	1,634	1,629	1,624	1,619	1,615	1,610	1,605	1,601
6	1,596	1,591	1,587	1,582	1,578	1,573	1,569	1,564	1,560	1,556
7	1,551	1,547	1,542	1,538	1,534	1,529	1,525	1,521	1,516	1,512
8	1,508	1,504	1,500	1,496	1,491	1,487	1,483	1,479	1,475	1,471
9	1,467	1,463	1,459	1,455	1,451	1,447	1,443	1,439	1,436	1,432
10	1,428	1,424	1,420	1,416	1,413	1,409	1,405	1,401	1,398	1,394
11	1,390	1,387	1,383	1,379	1,376	1,372	1,369	1,365	1,362	1,358
12	1,354	1,351	1,347	1,344	1,341	1,337	1,334	1,330	1,327	1,323
13	1,320	1,317	1,313	1,310	1,307	1,303	1,300	1,297	1,294	1,290
14	1,287	1,284	1,281	1,278	1,274	1,271	1,268	1,265	1,262	1,259
15	1,256	1,253	1,249	1,246	1,243	1,240	1,237	1,234	1,231	1,228
16	1,225	1,222	1,219	1,216	1,214	1,211	1,208	1,205	1,020	1,199
17	1,196	1,193	1,191	1,188	1,185	1,182	1,179	1,177	1,174	1,171
18	1,168	1,166	1,163	1,160	1,157	1,155	1,152	1,149	1,147	1,144
19	1,141	1,139	1,136	1,134	1,131	1,128	1,126	1,123	1,121	1,118
20	1,116	1,113	1,111	1,108	1,105	1,103	1,101	1,098	1,096	1,093
21	1,091	1,088	1,086	1,083	1,081	1,079	1,076	1,074	1,071	1,069
22	1,067	1,064	1,062	1,060	1,057	1,055	1,053	1,051	1,048	1,046
23	1,044	1,041	1,039	1,037	1,035	1,032	1,030	1,028	1,026	1,024
24	1,021	1,019	1,017	1,015	1,013	1,011	1,008	1,006	1,004	1,002
25	1,000	0,998	0,996	0,994	0,992	0,990	0,987	0,985	0,983	0,981
26	0,979	0,977	0,975	0,973	0,971	0,969	0,967	0,965	0,963	0,961
27	0,959	0,957	0,955	0,953	0,952	0,950	0,948	0,946	0,944	0,942
28	0,940	0,938	0,936	0,934	0,933	0,931	0,929	0,927	0,925	0,923
29	0,921	0,920	0,918	0,916	0,914	0,912	0,911	0,909	0,907	0,905
30	0,903	0,902	0,900	0,898	0,896	0,895	0,893	0,891	0,889	0,888
31	0,886	0,884	0,883	0,881	0,879	0,877	0,876	0,874	0,872	0,871
32	0,869	0,867	0,866	0,864	0,863	0,861	0,859	0,858	0,856	0,854
33	0,853	0,851	0,850	0,848	0,846	0,845	0,843	0,842	0,840	0,839
34	0,837	0,835	0,834	0,832	0,831	0,829	0,828	0,826	0,825	0,823
35	0,822	0,820	0,819	0,817	0,816	0,814	0,813	0,811	0,810	0,808

Umlegen der Messwerte auf 20°C, $f_{20}(T) = f_{25}(T) / 1,116$.

9. ANHANG 2: SALZGEHALTSBERECHNUNG

Der praktische Salzgehalt S_p , umgelegt auf 15°C, ist von der UNESCO nach der Gleichung PSS-78 definiert, wobei die Lösungstemperatur von -2 bis +35°C und ein sich dem Atmosphärendruck annähernden Druck gelten:

$$S_p = \sum_{i=0}^5 a_i \cdot R_t^{i/2} + \frac{(T-15)}{1+k(T-15)} \sum_{i=0}^5 b_i \cdot R_t^{i/2}$$

wobei:

i	a_i	b_i
0	0,0080	0,0005
1	-0,1692	-0,0056
2	25,3851	-0,0066
3	14,0941	-0,0375
4	-7,0261	0,0636
5	2,7081	-0,0144


$k = 0,0162$

T = Temperatur

$R_t = R_{\text{probe}}(T) / R_{\text{KCl}}(T)$ wo $R = 1/\sigma$

10. ANHANG 3: ZELLENKOEFFIZIENT

Das folgende Diagramm zeigt die Zellkonstante in Abhängigkeit vom gewünschten Leitfähigkeitsbereich.





FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

export@chauvin-arnoux.fr

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



**CHAUVIN
ARNOUX**